



Del 19 de febrero al 22 de marzo.



TARRAGONA ACCESSIBLE

EXPOSICIÓN TARRAGONA ACCESIBLE




RUEDA DE PRENSA

- Sandra Bestraten (profesora Habitatge i Cooperació) y
- Daniel Guasch (Director Cátedra de Accesibilidad)

En la exposición encontramos:

- Pósteres informativos.
- Circuito para minusválidos .
- Circuito para ciegos.




Pósteres informativos:

La exposición consta de unos pósteres donde se encuentra toda la información que hace referencia al estudio.



Imagen 2



Circuito obstáculos para ciegos



Aquí podemos observar diferentes obstáculos que se puede encontrar una persona ciega en la vía pública.






Imagen 5

Imagen 5: un cubo de basura obstaculiza el paso.




Imagen 6

Imagen 6: una señal de tráfico demasiado baja puede ser un peligro porque no se detecta, igual que la sombrilla de la imagen 7.



Imagen 7



Circuito obstáculos para discapacitados físicos.



Imagen 8

En estas imágenes podemos observar que la rampa no es accesible por diferentes motivos:

- Tiene una pendiente demasiado grande.
- El pomo de la puerta no es accesible.

- La puerta se abre hacia detrás de manera que la persona ha de retroceder para poder abrirla, de manera que puede ser que no se llegue al pomo.
- El escalón de la rampa es demasiado alto.



Imagen 9






Imagen 10

En estas imágenes encontramos un escalón para subir y un escalón para bajar. El escalón no es demasiado alto pero el problema es que no hay espacio entra una puerta y la otra.

Igual que en las imágenes anteriores, el pomo de la puerta no es accesible pero en este caso esta se abre hacia delante.



Imagen 11






Imagen 12

Imagen 12: Observamos que el paso está muy reducido por los obstáculos que tenemos a los laterales y que el escalón es demasiado alto.

Imagen 13: Podemos observar que la pendiente de la rampa es del 20% y el paso está obstaculizado por una papelerera. En esta imagen también podemos ver que el suelo donde está la papelerera no es accesible.



Imagen 13






Imagen 14 : Esta rampa es accesible porque la pendiente no supera el 12%.

Para subir no encontramos ningún escalón.



Imagen 15 : Observamos que la puerta es accesible porque el pomo es accesible y se abre hacia delante.



Imagen 16: Podemos ver que hay espacio suficiente para abrir y cerrar la puerta.

